

МЧС РОССИИ

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ростову-на-Дону

Предписание № 8-4/1/1 от 27.03.2018 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области

№ №	Наименование образовательной организации (СОШ, ДОУ, ДОП)	Учреждение включено в программу по исполнению предписаний Госпожнадзора на 2019 год (да, нет)	Наличие предписания Отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону	Содержание пунктов предписания	Мероприятия по выполнению пунктов предписания с указанием даты исполнения	Невыполненные мероприятия (указать причину, планируемую дату исполнения)
1	МБДОУ № 84	Да	Предписание № 8-4/1/1 от 27.03.2018 г.	На объекте защиты противопожарные двери кладовой № 1 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка устройства самозакрывания 28.02.2020	
2				На объекте защиты противопожарные двери пищеблока, напротив кладовой № 1, не имеют	Установка устройства самозакрывания 28.02.2020	

				устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")		
3				На объекте защиты противопожарные двери пищеблока, напротив кладовой № 1, не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка устройства самозакрывания 28.02.2020	
4				На объекте защиты, в нарушение п.4.17 СП 4.13130.2013, в проеме помещения под архив на 2 этаже не установлена противопожарная дверь с устройством для самозакрывания. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка противопожарных дверей с устройством для самозакрывания 28.02.2020.	
5				На объекте защиты, противопожарные двери для сотрудников пищеблока не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ	Установка устройства самозакрывания 28.02.2020	

				"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")		
6				На объекте защиты, противопожарные двери хранения уборочного инвентаря для пищеблока не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф-8 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания . 28.02.2020	
7				На объекте защиты, противопожарные двери кладовой № 10 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
8				На объекте защиты, противопожарные двери кладовой № 3 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
9				На объекте защиты противопожарные двери кладовой № 6 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8	Установка устройства самозакрывания. 28.02.2020	

				Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
10				На объекте защиты противопожарные двери кладовой № 5 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
11				На объекте защиты противопожарные двери кладовой № 7 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
12				На объекте защиты противопожарные двери кладовой № 8 не имеют устройства самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент противопожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020.	
13				На объекте защиты, противопожарные двери кладовой № 18 не имеют устройства для	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020.	

				самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
14				На объекте защиты противопожарные двери кладовой № 9 не имеют устройства самозакрывания.(ст.88 ч.8 Федеральный закон от22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический реламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
15				На объекте защиты, противопожарные двери кладовой № 17 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
16				На объекте защиты, противопожарные двери кладовой № 15 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
17				На объекте защиты, противопожарные двери кладовой № 14 не имеют	Установка устройства для самозакрывания.	

				устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	28.02.2020	
18				На объекте защиты, противопожарные двери кладовой № 11 не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
19				На объекте защиты, в нарушение п.4.17 СП 4.13130.2013, в проеме помещения под кладовую № 16 на 3 этаже не установлена противопожарная дверь с устройством для самозакрывания. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	Установка противопожарных дверей с устройством для самозакрывания 28.02.2020.	
20				На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП 2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 1-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью	Установка дверей 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей 28.02.2020.	

				3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").		
21				На объекте защиты, противопожарные двери прачечной не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
22				На объекте защиты, две противопожарные двери гладильной не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания на две двери. 28.02.2020	
23				На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП 2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 1-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания,	Установка дверей 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей 28.02.2020.	

				установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").		
24				На объекте защиты, противопожарные двери в подвальном этаже перед грузовым лифтом не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
25				На объекте защиты, противопожарные двери в подвальном этаже, возле комнаты оборудования для бассейна, не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
26				На объекте защиты противопожарные двери на 2-м этаже перед грузовым лифтом не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	

			требованиях пожарной безопасности"),		
27			На объекте защиты противопожарные двери на 3-м этаже перед грузовым лифтом не имеют устройства для самозакрывания. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания. 28.02.2020	
28			На объекте защиты две противопожарные двери, установленные по центру 2-го этажа в коридоре не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020	
29			На объекте защиты две противопожарные двери, установленные по центру 3-го этажа в коридоре не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020	
30			На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП	Установка дверей 3-го типа с	

				2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 2-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").	устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей 28.02.2020.	
31				На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП 2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 2-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").	Установка дверей 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей 28.02.2020.	

32				<p>На объекте защиты противопожарные двери, детской группы 2 не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),</p>	<p>Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020</p>	
33				<p>На объекте защиты противопожарные двери, детской группы 3 не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),</p>	<p>Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020</p>	
34				<p>На объекте защиты противопожарные двери, детской группы 4 не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),</p>	<p>Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020</p>	
35				<p>На объекте защиты противопожарные двери, детской группы 5 не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.</p>	<p>Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020</p>	

				(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),		
36				На объекте защиты противопожарные двери, установленные в коридоре на 2-м этаже, возле кладовой № 9, не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020	
37				На объекте защиты противопожарные двери, установленные в коридоре на 3-м этаже, возле кладовой № 17, не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020	
38				На объекте защиты противопожарные двери, установленные перед пассажирским лифтовым тамбуром на 1-м этаже не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020	

				(ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),		
39				На объекте защиты противопожарные двери, установленные перед пассажирским лифтовым тамбуром на 2-м этаже не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020	
40				На объекте защиты противопожарные двери, установленные перед пассажирским лифтовым тамбуром на 3-м этаже не имеют устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. (ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),	Установка устройства для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей. 28.02.2020	
41				На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП 2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 3-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью	Установка дверей 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей 28.02.2020.	

				3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").		
42				На объекте защиты, в нарушении п.6.7.12 СП 2.131330.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 3-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарной дверью 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей. (ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент пожарной безопасности").	Установка дверей 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленных на 2-х створках требуемых дверей 28.02.2020.	
43				На объекте защиты, согласно п. 1 таблицы №2 протокола испытаний № 76-ПС(н) \ 18 системы пожарной сигнализации, смонтированной на объекте (МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 84» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 15б (далее по тексту – протокол испытаний № 76-ПС(н) \	Устройство защиты от распространения пожара. 28.02.2020.	

				<p>18) за подписью начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. № 61-1-ПБ) Дорошева Сергея Михайловича и ведущего инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. №</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				61-2-ПБ) Филимонова Андрея Александровича от 15.03.2018 г., горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов системы пожарной сигнализации в здании не имеют защиту от распространения пожара. (ст.82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
44				На объекте защиты, согласно п. 1 таблицы №2 протокола испытаний № 76-ПС(н) \ 18, в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов (шлейфов) системы пожарной сигнализации через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (ст.82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	Установка кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 28.02.2020.	
45				На объекте защиты, согласно п. 1 таблицы №2	Устройство защиты от распространения	

				<p>протокола испытаний № 76-ПС(н) \ 18 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной на объекте (МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 84» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 15б (далее по тексту – протокол испытаний № 76-ПС(н) \ 18) за подписью начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. № 61-1-ПБ) Дорошева Сергея Михайловича и ведущего инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального</p>	<p>пожара. 28.02.2020.</p>	
--	--	--	--	---	----------------------------	--

				<p>государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. № 61-2-ПБ) Филимонова Андрея Александровича от 15.03.2018 г., горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов СОУЭ в здании не имеют защиту от распространения пожара. (ст.82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").</p>		
46				<p>На объекте защиты, согласно п. 1 таблицы №2 протокола испытаний № 76-ПС(н) \ 18, в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов (линий) СОУЭ через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом</p>	<p>Установка кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 28.02.2020.</p>	

				огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (ст.82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
47				На объекте защиты подъем личного состава на лифте с помощью системы "лифт для пожарных", на этажи здания невозможен в связи с отсутствием в здании (у дежурного персонала) пускового механизма (специального ключа) (ст. 90 ч. 1 п. 2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Приобретение ключа 28.02.2020	